



Sede Legale e Deposito Costiero  
Ponte Paleocapa - 16126 Genova Porto  
Telefono 010 25480.1  
Fax 010 255919  
C.C.I.A.A. Genova N. 03556160103  
R.E.A.: 355186  
Cap. soc. €2.065.840 i.v.  
C.F./Partita IVA 03556160103  
Indirizzo PEC: [info@pec.saardp.com](mailto:info@pec.saardp.com)  
Codice SDI: W4KYJ8V  
Mail: [info@saardp.com](mailto:info@saardp.com) - <http://www.saardp.com>

depositi portuali s.p.a.

## Disposizioni per fornitori e ditte esecutrici di lavori in appalto

### Tutela della sicurezza, dell'ambiente, della sicurezza alimentare e impegno in tema di responsabilità sociale

*Il Fornitore si impegna:*

*ad accettare le clausole commerciali e nel contempo a rispettare quanto contenuto nel presente documento, che rappresenta parte integrante del contratto,*

*ad operare nel rispetto della legislazione vigente in tema di contratti di lavoro e gestione del personale, di adozione di misure per garantire il rispetto dei diritti umani, di assicurazione circa il contrasto a discriminazioni e abusi per motivi di sesso, età, origine, etnia, diversità religiose, politiche, sociali e culturali,*

*a garantire il rispetto della legislazione vigente in tema ambientale e a mettere in atto misure utili fini della tutela e del contenimento dell'uso delle risorse,*

*a prendere visione del Codice Etico e adeguare il proprio operato ai principi del modello organizzativo D.Lgs 231/2001 della SAAR Depositi Portuali S.p.A.*

### **Principali rischi per la salute e sicurezza in Deposito**

- ustioni da vapore, presente nella rete di distribuzione del vapore e nelle tubazioni di movimentazione degli oli (per soffiaggio),
- ustioni da olio caldo, presente nella rete tubazioni di movimentazione olio e nei serbatoi,
- cadute e scivolamenti per la presenza di spandimenti di liquidi oleosi, e per la presenza di intralci dovuta alle tubazioni di movimentazione dei prodotti,
- incendio dovuti alla presenza di grandi quantitativi di olio vegetale o animale,
- pericoli dovuti a vie di transito all'interno dei bacini parzialmente ingombre per presenza di tubazioni e macchinari,
- pericoli dovuti alla presenza di impianti, macchinari e cavi elettrici in genere.

### **Norme di comportamento per i lavoratori esterni presenti in Deposito**

- 1) L'ingresso in Deposito di personale esterno è subordinato alle procedure di identificazione ed autorizzazione previste per la tutela della Security in ambito portuale e presso il Deposito stesso
- 2) Il personale delle ditte in appalto dovrà essere dotato de DPI adeguati.
- 3) E' vietato compiere manovre sugli impianti senza espressa autorizzazione da parte della Direzione del Deposito e senza la presenza di un responsabile SAAR che assiste all'operazione. E' pertanto vietato manovrare valvole, aprire passi d'uomo, spostare o allacciare tubazioni, avviare o fermare pompe, compiere operazioni su quadri o impianti elettrici, ecc.
- 4) Deve essere evitato con attenzione che, in conseguenza dei lavori eseguiti, si determinino deterioramenti, sporcamenti e/o versamenti di prodotto: dovrà essere pertanto richiesto l'intervento del personale SAAR ogni qualvolta si renda necessario compiere manovre sugli impianti, e dovrà essere concordata con i dipendenti SAAR l'adozione di eventuali provvedimenti (chiudere i passi d'uomo ed eventuali altre aperture, disporre teloni di protezione, chiudere valvole o tubazioni, ecc.) per evitare danneggiamenti o sporcamenti di prodotti.
- 5) Non devono essere compiute manovre o operazioni su parti elettriche, ma dovrà di volta in volta essere richiesto l'intervento del personale del Deposito.
- 6) E' pericoloso manovrare le valvole e toccare le tubazioni del vapore, che possono determinare pericoli di ustioni. Anche i prodotti possono risultare caldi e determinare pericoli di ustioni. Per tali ragioni quando si deve procedere all'apertura di

tubazioni che hanno contenuto oli caldi o sono state attraversate da vapore, dovranno essere concordate con i tecnici SAAR le precauzioni necessarie (aprire qualche scarico, depressare, ecc.) per non correre pericoli.

- 7) Nei serbatoi è contenuto olio vegetale, che può determinare pericoli di incendio. **E' pertanto vietato impiegare la fiamma o la saldatrice elettrica all'interno dei bacini, senza esplicita autorizzazione scritta dell'Ufficio Manutenzione.**
- 8) In caso di lavori con fiamma o con saldatrice elettrica, oltre ad aver ottenuto la necessaria autorizzazione scritta, dovrà essere posta la massima attenzione che scintille non vadano a cadere dove possano creare principi di incendio, e dovranno essere tenute sul posto a portata di mano, per tutta la durata del lavoro, due estintori a polvere da 6 kg.
- 9) Per i lavori in altezza, è vietato eseguire interventi di qualsiasi genere senza aver predisposto i ponteggi o altra opera provvisoria di volta in volta necessari. E' vietato nel modo più assoluto arrampicarsi sulle strutture e/o apparecchiature per l'esecuzione dei lavori.
- 10) Qualora si debbano compiere dei lavori che esponano a pericolo di caduta di oggetti dall'alto, o che creino comunque aree esposte a pericoli specifici, la ditta deve transennare a regola d'arte le zone pericolose.
- 11) E' vietato nel corso dei lavori ingombrare i passaggi e ostruire o rendere difficoltoso l'accesso ai macchinari e alle apparecchiature. Qualora sia necessario occupare temporaneamente per l'esecuzione di qualche lavoro zone operative, è necessario farsi autorizzare dalla Direzione SAAR.
- 12) E' vietato nel modo più assoluto lasciare all'interno dei bacini bombole di ossigeno, acetilene e propano; le bombole devono essere riportate in officina o comunque all'esterno dei bacini a fine di ogni giornata.
- 13) Nel caso di assegnazione di una zona del deposito per alloggiamento temporaneo di materiali ed attrezzature, il fornitore s'impegna a mantenere idonee condizioni generali di pulizia e di integrità dell'area.
- 14) Il fornitore si impegna a eseguire i lavori sotto il coordinamento della SAAR Depositi Portuali S.p.A., utilizzando attrezzature e componenti conformi ai requisiti vigenti in tema di emissioni nell'ambiente e di sicurezza dei lavoratori
- 15) Nel caso di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento, prima dell'avvio dei lavori dovrà essere fornita evidenza della formazione degli addetti in ottemperanza a quanto richiesto dal D.P.R. 177/2011.
- 16) Prima dell'avvio delle attività, la ditta in appalto dovrà inviare al referente del contratto copia della documentazione di legge prevista, oltre, ove applicabile, al curriculum professionale dei tecnici incaricati.
- 17) A fine lavoro è obbligatorio asportare ogni materiale estraneo, parti smontate, rottami, conduttori elettrici, scatole, imballaggi, etc. Qualora ciò non venga fatto, SAAR Depositi Portuali S.p.A. provvederà con proprio personale, addebitandone il costo. **E' vietato abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto nelle aree di Deposito.**
- 18) E' vietata qualsiasi operazione di lavaggio di mezzi ed attrezzature se non espressamente autorizzate
- 19) La circolazione nel Deposito di mezzi deve essere effettuata secondo i sensi di marcia
- 20) L'utilizzo di composti chimici per la manutenzione (vernici, acidi, lubrificanti) deve essere effettuata evitando rischi di contaminazione delle materie prime e dei prodotti lavorati. Nel caso sia necessario procedere alla lubrificazione di impianti a contatto con prodotti alimentari, deve essere utilizzato un lubrificante compatibile con prodotti alimentari.
- 21) E' vietato fumare, mangiare, masticare gomme o caramelle, bere nei locali di lavorazione del prodotto
- 22) Dopo interventi di manutenzione, prima dell'inizio delle lavorazioni, occorre effettuare la sanificazione delle aree, macchinari o superfici coinvolte.
- 23) Le attrezzature utilizzate in Deposito devono essere opportunamente identificate in modo chiaro e separate dalle attrezzature SAAR

## **Istruzioni in caso di emergenza**

L'emergenza viene segnalata con un **prolungato suono di sirena**; al segnale di allarme il personale delle imprese è tenuto a rispettare le istruzioni ricevute dal personale del Deposito coordinatore dell'emergenza. In ogni caso deve:

- a. sospendere immediatamente ogni attività,
- b. mettere in sicurezza gli impianti e le attrezzature meccaniche e le apparecchiature elettriche, ed in particolare spegnendo eventuali fiamme ed interrompendo eventuali saldature in corso,
- c. allontanarsi con sollecitudine ed avviarsi fuori dal Deposito esclusivamente a piedi, rimanendo in attesa di istruzioni o del segnale di fine emergenza.
- d. non avvicinarsi al punto dove è in atto l'emergenza.

**DATA:**                      **Il Fornitore per accettazione (Timbro e firma)**

**SAAR Depositi Portuali S.p.A.**